


## PM Piastra a saldare multipla

PM Multiple weld plate

PM Placa para soldar multiple




Code	Thread D	N. of Clamps	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	B (mm/in)	S (mm/in)	H (mm/in)	ØD (mm/in)
PM1-M2	M6 (1/4-20 UNC)	10	310 (12.28")	31 (1.22")	31 (1.22")	30 (1.18")	4 (.16")	6,5 (.26")	12 (.47")
PM2-M2	M6 (1/4-20 UNC)	10	380 (14.96")	20 (.79")	38 (1.49")	30 (1.18")	4 (.16")	6,5 (.26")	12 (.47")
PM3-M2	M6 (1/4-20 UNC)	10	440 (17.32")	26 (1.02")	44 (1.73")	30 (1.18")	4 (.16")	6,5 (.26")	12 (.47")
PM4-M2	M6 (1/4-20 UNC)	10	520 (20.47")	33 (1.30")	52 (2.05")	30 (1.18")	4 (.16")	6,5 (.26")	12 (.47")
PM5-M2	M6 (1/4-20 UNC)	5	300 (11.81")	40 (1.57")	60 (2.36")	30 (1.18")	4 (.16")	6,5 (.26")	12 (.47")
PM6-M2	M6 (1/4-20 UNC)	5	375 (14.76")	52 (2.05")	75 (2.95")	30 (1.18")	4 (.16")	6,5 (.26")	12 (.47")
PM7-M2	M6 (1/4-20 UNC)	5	450 (17.72")	66 (2.60")	90 (3.54")	30 (1.18")	4 (.16")	6,5 (.26")	12 (.47")

## PM C 1P Piastra singola distanziata

PM C 1P Single spaced plate

PM C 1P Placa espaciada simple



Code	Thread D	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	H (mm/in)	H1 (mm/in)	B (mm/in)	S (mm/in)	ØD (mm/in)
PMC2-1P-M3	M6 (1/4-20 UNC)	60 (2.36")	20 (.26")	6,5 (.26")	20 (.79")	30 (1.18")	3 (.12")	12 (.47")
PMC3-1P-M3	M6 (1/4-20 UNC)	66 (2.60")	26 (1.02")	6,5 (.26")	20 (.79")	30 (1.18")	3 (.12")	12 (.47")
PMC4-1P-M3	M6 (1/4-20 UNC)	73 (2.87")	33 (1.30")	6,5 (.26")	20 (.79")	30 (1.18")	3 (.12")	12 (.47")
PMC5-1P-M3	M6 (1/4-20 UNC)	80 (3.15")	40 (1.57")	6,5 (.26")	20 (.79")	30 (1.18")	3 (.12")	12 (.47")
PMC6-1P-M3	M6 (1/4-20 UNC)	92 (3.62")	52 (2.05")	6,5 (.26")	20 (.79")	30 (1.18")	3 (.12")	12 (.47")
PMC7-1P-M3	M6 (1/4-20 UNC)	100 (3.94")	66 (2.60")	6,5 (.26")	20 (.79")	30 (1.18")	3 (.12")	12 (.47")